

Indicamos a Mesa ouvido o Douto Plenário para que seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal para consertar o local onde foi feito um reparo da rede subterrânea de água na Rua São Paulo, altura do número 265.

Justificativa

Foi realizado um reparo na rede de água no local e o asfalto não foi refeito e apenas coberto de terra. A terra está afundando e deixando um buraco que vem causando transtornos aos usuários da via.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2014.

Alexandre Miguel Aparecido da Silva

Vereador

Hélio José Viana Gonçalves

Vereador