

Indicamos a Mesa ouvido o Douto Plenário para que seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal, para arrumar as guias, sarjetas e asfalto, da Avenida São João na altura do número 1150, Vila Operária.

Justificativa

As águas pluviais estão causando erosão no local, onde as guias e sarjetas foram descaracterizadas, permitindo o aparecimento de buracos que colocam em risco as pessoas e os autos que por ali transitam.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2015.

Raymundo Aparecido Bueno

Vereador

Pedro Domingues de Oliveira

Vereador